



Global Service Way

Model : **Nothing** Model Year : **Nothing** Engine : **Nothing**
[Home](#) | [My Info](#) | [Change Language](#)
[Shop Manual](#) [ETM](#) [DTC Guide](#) [Symptom](#) [Component](#) [SST](#) [Owners Manual](#) [TSB](#)
[List](#)

TSB

TSB No.	KGR09-12-P340-EDUNLDTDAM	TSB Type	General	Language	Russian
Distributor	C41VD(LOCAL)	Published	1/12/2010	Modified	
Model	Cee'd [ED]-() Carens/Rondo [UN]-() Cerato/Spectra [LD]-() Cerato/Spectra [TD]-() Soul [AM]-()				
Area & Distributor	East Europe & Falcon Auto				
Gr./Sys./Comp	Механическая система двигателя / Система охлаждения / Водяной насос				
Subject	ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ВОДЯНОГО НАСОСА И ШКИВА ВОДЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЕЙ ГАММА 1,4/1,6 Л(TSB No. In English : KGE09-12-P340-EDUNLDTDAM)				

Description

На автомобилях On Cee'd (ED), Carens/Rondo (UN), Serato/Spectra (LD), Cerato/Spectra (TD) и Soul (AM), оборудованных бензиновыми двигателями Gamma 1,4/1,6 л, изменена конструкция

водяного насоса и шкива водяного насоса:

- длина корпуса водяного насоса увеличена с 52,0 до 56,1 мм;
- корпус водяного насоса усилен двумя дополнительными ребрами;
- усилен подшипник водяного насоса.

Effective Vehicle Information

- Модель: Cee'd (ED), Carens/Rondo (UN), Serato/Spectra (LD), Cerato/Spectra (TD), Soul (AM) с двигателями Gamma рабочим объемом 1,4 и 1,6 л
- Дата выпуска: 03 декабря 2008 г. ~

Parts Information

	Ранее	Сейчас	Примечания
Водяной насос			<ul style="list-style-type: none"> - Длина корпуса водяного насоса увеличена с 52,0 мм (A) до 56,1 мм (B) - добавлены два ребра (C)
Номер детали	251002B000	251002B700	
Шкив водяного насоса			<ul style="list-style-type: none"> - Высота шкива водяного насоса, вследствие изменения конструкции корпуса водяного насоса, увеличена на 4,1 мм - Передняя поверхность сделана плоской.
Номер детали	252212B000	252212B700	

✳ Водяные насосы и шкивы водяных насосов старой конструкции больше не поставляются в качестве запасных частей.

✳ При необходимости замены старого водяного насоса или старого шкива водяного насоса обе эти части следует заменять на модифицированные части одновременно.

[Reply](#)