

При наружном осмотре выявлены следующие повреждения:					Заключение эксперта			
№ п/п	Наименование детали	Характеристика повреждения	Длина, см	Ширина, см	Замена	С/У	Ремонт	Окраска
1	Бампер перед	РМ вверху члв 2			✓	—	—	✓
2	Капот	В: кар ЛКП влвр.			—	—	—	✓
3	Блок фары лев	РР креп			✓	—	—	—
4	Крыло лев + порог	УРМ влвр. 2 / РМ			✓	—	—	✓
5	Скок колес лев	Заруб			—	1.0	—	✓
6	Накладка на фару лев (верх)	РМ			✓	—	—	—
7	Фара лев + прав	Скол ЛКП влвр извр 2			—	—	—	✓
8	Фара лев / прав	ВМ влвр / Скол ЛКП			—	1.5	—	✓
9	Крыло лев / прав + порог	УРМ на 8 > 50% / РМ / РМ			✓	—	—	✓
10	Кронштейн креп фары лев / прав	РМ / РМ			✓	—	—	—
11	Велосипед. держатель	РР			✓	—	—	—
12	Панель крыши	ВМ влвр лр. 2			—	3.0	—	✓
13	Боковина лр верх	ВМ + деформ			—	3.0	—	✓
14	Порог лр	Тер влвр 2			—	1.0	—	✓
15	Фара лев / прав	РМ / РР			✓	—	—	—
16	Суппорт фары лев / прав + прав	Тер / УРМ			✓	1.5	—	✓
17	Панель лр + обивка + уплотнит. краев	УРМ / РМ / РМ			✓	—	—	✓
18	Фара лр + стекло + обивка / лр + верх	УРМ / РР / РМ / РМ			✓	—	—	✓
19	Пол багажника + уплотнит. ямки (пластик) + настил	УРМ / РР / РМ			✓	—	—	✓
20	Пол багажника лр / прав	УРМ / РР			✓	—	—	✓
21	Задняя дверь лр / прав	УРМ / РР			✓	—	—	✓
22	Обивка лр отсека багажника	РМ			✓	—	—	✓
23	Задняя дверь + уплотнит. карман	РМ / РМ / РМ			✓	—	—	✓
24	РР лр / прав	РР			✓	—	—	✓
25	Накладка лр / прав	РМ			✓	—	—	✓
26	Глушитель лр / прав	Авария			✓	—	—	✓

Наружные детали не имеющие повреждений:

Повреждения предварительно относящиеся к событию, но не внесенные в справку ГИБДД/ОВД/МЧС п. №

Повреждения предварительно соответствуют заявленному событию ДА п. № 1-28 / НЕТ п. №

Для установления точных причин образования повреждений требуется проведение трасологического исследования ДА / НЕТ

Доп. работы: контроль геометрии ДА / НЕТ, диагностика подвески ПЕР / ЗАДН, разборка в зоне повреждений ДА / НЕТ

Пробы и элементы ТС, взятые для исследования (причина, вид и цель исследования):

Возможны скрытые повреждения при обнаружении вызвать на дополнительный осмотр.

Специалист (Эксперт - техник)	Подпись	Ф.И.О.	Дата составления
	<i>[Подпись]</i>	Кладков АА	14.09.2019г.

В ходе осмотра экспертом выявлены и зафиксированы все возможные и видимые повреждения ТС. Иные наружные повреждения относящиеся к рассматриваемому событию на момент осмотра отсутствуют. Владелец ТС/Доверенное лицо уведомлен о необходимости обращения в Страховую компанию для фиксации любых скрытых повреждений, выявленных в ходе самостоятельно организованного ремонта ТС или его дефектовки. Владельцу/Доверенному лицу предложено проведение дефектовки/ремонта ТС в условиях СТОА по направлению Страховщика.

Собственник ТС (доверенное лицо)	Подпись	Ф.И.О.	Дата составления
	<i>[Подпись]</i>	Шестерев	14.09.2019г.

Другие заинтересованные лица

выдана копия ДА / НЕТ

телеграммой уведомлены ДА / НЕТ, на осмотре присутствовали ДА / НЕТ

ТДМ-в труднодоступном месте, РМ-разрыв материала, Ч/ЗАМ-частичная замена, ДЕФ-деформировано, З-задняя, П-передняя, ЛЕВ-левая, ПР-правая, С-площадь, ОС-образование складок, ИРЖ-излом ребер жесткости, УПК-устранить перекоз кузова, ТР-трещина, УФ-утрата фрагмента, Ц-царапина, С-скол, L-длина